


WOOD II





65747250

LKZ - 42416 / 7503

12



- | | | |
|---|--|---|
| D Montageanleitung
Kleiderschrank >Wood< | GB Assembly instructions
Wardrobe >Wood< | SRB Упутства за инсталацију
Гардеробу >Wood<< |
| FR Notice de montage
Armoire >>Wood< | IT Istruzioni di montaggio
Armadio >Wood< | HR Upute za instalaciju
Ormar >Wood< |
| NL Handleiding voor de montage
Kast >Wood< | PL Instrukcja montażu
Szafa >Wood< | SL Návod na montaž
Kabinet >Wood< |
| CZ Montážní návod
Kabinet >Wood< | SK Návod na montáž
Skríňa >Wood< | LT Surinkimo instrukcijos
Kabinetas >Wood< |
| HU Szerelési útmutató
Szekrény >Wood< | RO Instructiuni de montaj
Cabinet >Wood< | LV Montāžas instrukcija
Ministru kabinets >Wood< |
| TR Montaj talimatı
Dolap >Wood< | RU Инструкция по монтажу
Шкаф >Wood< | EE Kokkupaneku juhised
Kabinet >Wood< |



Adresses sur quelairedemesdechets.fr



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ-Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akrokca. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.


HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SRB Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибања.








HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.





Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis

Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Název · Név ·
Denumire · Isim · Название


Wood

Typ · Type · Tip · Típus · Тіпо ·
Тип

12




A Ø6,5x36,5 mm x32 4066	B Ø7,0x76 mm x2 4062	C Ø15x12 mm x36 3996	D Ø8x30 mm x32 92597	E Ø8x50 mm x2 92601
F Ø20 mm x36 136239	G Ø10 mm x4 IN01629	H Ø5x16 mm x16 4017	J x4 4069	K Ø3,0x13 mm x36 3912
L 30x25x16 mm x8 4079	M Ø6,3x11 mm x8 3878	N Ø6,3x13 mm x24 3879	P Ø3,5x25 mm x4 3920	R 15x14x11 mm x24 4044
S 45x15x5 mm x13 90907	T Ø3,5x16 mm x150 3918	U M4,0/L-15xØ5 mm x6 22987	W M4,0x8 mm x12 3910	X 1.2x20 mm x8 3975
Y 70x15x2 mm x12 71929	Z 40x40x20 mm x4 3981	A1 Ø4,0x25 mm x8 3892	B1 75x15x32 mm x2 71900	C1 30x30x18 mm x14 79844
D1 x1 IN00982	E1 L- 475 mm x2	F1 L- 2050 mm x2	G1 L-753 mm x2 IN00069	H1 L-2466 mm x1 23270
J1 L-2466 mm x1 22522	K1 L-2466 mm x3 154432	L1 L-2466 mm x1 154433		



=		+		+		+		+		+		+	
	D1(1)		D1(2)		D1(3)		D1(4)		D1(5)		D1(6)		D1(7)
	x2		x2		x2		x2		x2		x2		x2


IN00982



1

C1

30x30x18 mm



x14

79844

T

Ø3,5x16 mm



x72

3918

S


45x15x5 mm




x6

90907









The diagram illustrates the assembly of a shelving unit in three main stages:

- Base Assembly:** The base plate (466) is prepared by installing C1 connectors and T screws. The side rails (805) are then attached to the base using S spacers and T screws.
- Shelving Unit Assembly:** The shelving unit (806) is placed on the base. The side rails (805) are then attached to the shelving unit using C1 connectors and T screws.
- Final Assembly:** The shelving unit is completed by attaching the side rails (805) to the base using S spacers and T screws.

Two inset diagrams provide detailed views of the C1 connector installation and the S spacer placement.


Wood 12

6/30

2

J1
L-2466 mm
x1
22522


T
Ø3,5x16 mm
x5
3918



3

A
Ø6,5x36,5 mm
x6
4066

D
Ø8x30 mm
x4
92597



4

J



x2
4069

D

Ø8x30 mm




x4
92597


K

Ø3,0x13 mm



x2
3912





5


H1

L-2466 mm




x1
23270

D1



x1
IN00982




6

W M4,0x8 mm
x12
3910








D Ø8x30 mm
x4
92597

U M4,0/L-15xØ5 mm
x6
22987

A Ø6,5x36,5 mm
x2
4066






H1 L-2466 mm
x1
23270



7






x2
92597







8








x2
92597



9

A Ø6,5x36,5 mm  x2 4066	D Ø8x30 mm  x2 92597	H Ø5x16 mm  x4 4017	J  x1 4069	
K Ø3,0x13 mm  x1 3912				



10






A Ø6,5x36,5 mm
x2
4066

K Ø3,0x13 mm
x1
3912

D Ø8x30 mm
x2
92597




H Ø5x16 mm
x4
4017

J
x1
4069










11

C Ø15x12 mm
x6
3996



12

C  Ø15x12 mm x2 3996	F1  L- 2050 mm x1
---	---




13

L 30x25x16 mm
x2
4079






M Ø6,3x11 mm
x2
3878

B Ø7,0x76 mm
x2
4062

C Ø15x12 mm
x2
3996





E Ø8x50 mm
x2
92601



M Ø6,3x11 mm
3878







N Ø6,3x13 mm
3879



14

C Ø15x12 mm
x2
3996


F1 L- 2050 mm
x1



15

L

30x25x16 mm



x2

4079

C

Ø15x12 mm



x2

3996


M




Ø6,3x11 mm



x2

3878



M

Ø6,3x11 mm





3878

N



Ø6,3x13 mm







3879






16

E1 L- 475 mm  x2	C Ø15x12 mm  x2 3996	  
--	---	--







17


S 45x15x5 mm  x6 90907	D1  x1 IN00982	H Ø5x16 mm  x4 4017	P Ø3,5x25 mm  x4 3920	 
A Ø6,5x36,5 mm  x2 4066				



D1(7)














x1




Ø3,0x13 mm	Ø3,5x16 mm	Ø3,5x25 mm
		
K	T	P







S 45x15x5 mm  x6 90907	D1  x1 IN00982	H Ø5x16 mm  x4 4017	P Ø3,5x25 mm  x4 3920	 
A Ø6,5x36,5 mm  x2 4066				





19


C Ø15x12 mm  x10 3996	L 30x25x16 mm  x2 4079	M Ø6,3x11 mm  x2 3878
--	---	--







M Ø6,3x11 mm  3878	N Ø6,3x13 mm  3879
---	---





20

C Ø15x12 mm  x10 3996	L 30x25x16 mm  x2 4079	M Ø6,3x11 mm  x2 3878
--	---	--





M Ø6,3x11 mm  3878	N Ø6,3x13 mm  3879
---	---







21

R 15x14x11 mm x24 4044

X 1.2x20 mm x8 3975



$XX=YY\equiv 90^\circ$



22

G1

L-753 mm

x2




IN00069

F






Ø20 mm



x36






136239







23





B1 75x15x32 mm x2 71900 	T Ø3,5x16 mm x4 3918 	     
---	--	--




 I	 II	 III
 IV	 V	

K1  L-2466 mm x2 154432	T  Ø3,5x16 mm x38 3918	Y  70x15x2 mm x6 71929	 
---	--	--	--



K1 L-2466 mm  x1 154432	L1 L-2466 mm  x1 154433	T Ø3,5x16 mm  x38 3918	Y 70x15x2 mm  x6 71929	 
---	---	--	---	--



26

D1

x1

IN00982

N

Ø6,3x13 mm

x10

3879

+

D1(2)

x1

D1(3)

x1

D1(6)

x2

C

B

A

Wood 11

28/30

27

D1



x1
IN00982





N Ø6,3x13 mm



x14
3879



x14
3879





A1








Ø4,0x25 mm








x8

3892



29





- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

