



Brno XII

Berlin I





Brno XII



Berlin I

- | | | |
|--|---|--|
| D Montageanleitung
Kleiderschrank >Brno XII/Berlin I< | GB Assembly instructions
Wardrobe >Brno XII/Berlin I< | SRB Упутства за инсталацију
Гардеробу >Brno XII/Berlin I< |
| FR Notice de montage
Armoire >Brno XII/Berlin I< | IT Instruzioni di montaggio
Armadio >Brno XII/Berlin I< | HR Upute za instalaciju
Ormar >Brno XII/Berlin I< |
| NL Handleiding voor de montage
Kast >Brno XII/Berlin I< | PL Instrukcja montażu
Szafa >Brno XII/Berlin I< | SL Návod na montaž
Kabinet >Brno XII/Berlin I< |
| CZ Montážní návod
Kabinet >Brno XII/Berlin I< | SK Návod na montáž
Skriňa >Brno XII/Berlin I< | LT Surinkimo instrukcijos
Kabinetas >Brno XII/Berlin I< |
| HU Szerelési útmutató
Szekrény >Brno XII/Berlin I< | RO Instrucțiuni de montaj
Cabinet >Brno XII/Berlin I< | LV Montāžas instrukcija
Ministru kabinets >Brno XII/Berlin I< |
| TR Montaj talimatı
Dolap >Brno XII/Berlin I< | RU Инструкция по монтажу
Шкаф >Brno XII/Berlin I< | EE Kokkupaneku juhised
Kabinet >Brno XII/Berlin I< |
| ES Instrucciones de montaje
Armario >Brno XII/Berlin I< | PT Instruções de montagem
Guarda-roupa >Brno XII/Berlin I< | BG Инструкции за сглобяване
Гардероб >Brno XII/Berlin I< |
| | | BA Upute za sastavljanje
Garderoba >Brno XII/Berlin I< |



D- Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB- After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR- Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL- Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL- Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK- Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU- Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO- Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.

TR- Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akrokca. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To će vam garantovati trajnost i stabilnost veza.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.


EE - Kúsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aprox. 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT Aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aprox. 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e estabilidade das suas ligações.

BA Zategnite sve zavrtnje i spojne elemente nakon cca. 5 sedmica. To će vam garantirati trajnost i stabilnost vaših veza.

BG Моля, затегнете всички винтове и свързващи елементи след прикл. 5 седмици. Това ще ви гарантира дълготрайност и стабилност на вашите връзки.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhňoucí čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhňúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибана.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīrīšana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.





EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.


ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o toalla ligeramente húmedo. No utilice agentes de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

BG Почистването трябва да става само с парцал или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати.

















BA Čišćenje treba obavljati samo krpom ili blago vlažnim peškirom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.





Berlin I

Brno XII

3989 x16  Ø8x30 mm	3884 x20  Ø6,4 mm/50mm	136236 x12  Ø10 mm	3984 x1  4mm
4017 x12  Ø5x16 mm	3983 x1  15 g	90907 x12  45x15x5	3923 x30  Ø4,0x16 mm
3879 x4  Ø6,3x13 mm	4069 x4  42x17x20 mm	3912 x18  Ø3,0x13 mm	3892 x4  Ø4,0x25 mm
3975 x90  1.2x20 mm	71900 x2  L=100 mm	77793 x16  23x10x1 mm	44082 x2  L-967 mm
IN01587 x2  L=372 mm	3993 x6  150x4 mm	IN01006 x4  72x52x12mm	IN01007 x4  76x44x15mm

86307

x1

54x20x40 mm

64270

x2

L-1966 mm

4011

x2

Ø4,5/14x3,5 mm

79844

x10

30x30x18 mm

3918


x40

Ø3,5x16mm

	#					
Berlin I	100/101	2144	600	16	2	3
	402	1968	583	16	1	2
	403	1968	598	16	1	2
	802	100	1968	16	2	2
	803	100	476	16	1	1
	810	1968	60	16	1	2
	200	2011	504	16	1	3
	452	976	502	16	1	1
	350	976	100	16	1	2
	500	975	495	16	3	1
Brno XII	603	1000	1999	16	2	4
	001	2042	998	4	2	4
	100/101	2144	600	16	2	3
	402	583	1968	16	1	2
	403	598	1968	16	1	2
	802	100	1968	16	2	2
	803	100	476	16	1	1
	810	1968	60	16	1	2
	200	504	2011	16	1	3
	452	502	976	16	1	1
	350	100	976	16	1	2
	500	495	975	16	3	1
	607	1000	1999	16	2	4
	001	2042	998	4	2	4

1

79844












x10







3918








x40






2






3








4

90907  x2	4069  x2	3912  x2		 
---	--	--	--	--










5

90907  x2	4017  x6		
--	---	--	---






6

4017  x6	4069  x2	3912  x2	3989  x4		
--	--	--	--	--	--






7

3989  x4	64270  x1	3912  x7		
--	---	--	--	--



8




3989  x4		
---	--	---



9

3884
x2




3984



10

3884
x2


3984



11

3884
x4


3984






12

3884
x6




3984



13



14



$AA=BB\equiv 90^\circ$

15

3975








x90




77793




x16







16





17




x2











18









x2









19



20



21






22

3983



x1



23

71900



x2

4011








x2

3923



x2






24


3923












x8



25

3923  x2	86307  x1	136236  x12		
--	---	---	--	--





- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |
| BA Savjeti za sigurnost i održavanje | BG Съвети за безопасност и поддръжка |

