

STORE

nr 30508200, 22579109

LKZ 42416 / 7503

II21/III21

STORE II21



STORE III21



D **Montageanleitung**
Kleiderschrank >Store<

GB **Assembly instructions**
Wardrobe >Store<

SRB **Упутства за инсталацију**
Гардеробу >Store<

FR **Notice de montage**
Armoire >Store<

IT **Intruzioni di montaggio**
Armadio >Store<

HR **Upute za instalaciju**
Ormar >Store<

NL **Handleiding voor de montage**
Kast >Store<

PL **Instrukcja montażu**
Szafa >Store<

SL **Návod na montaž**
Kabinet >Store<

CZ **Montážní návod**
Kabinet >Store<

SK **Návod na montáž**
Skriňa >Store<

LT **Surinkimo instrukcijos**
Kabinetas >Store<

HU **Szerelési útmutató**
Szekrény >Store<

RO **Instructiuni de montaj**
Cabinet >Store<

LV **Montāžas instrukcija**
Ministru kabinets >Store<

TR **Montaj talinatl**
Dolap >Store<

RU **Инструкция по монтажу**
Шкаф >Store<





EE **Kokkupaneku juhised**
Kabinet >Store<

ES **Instrucciones de montaje**
Armario >Store<

PT **Instruções de montagem**
Guarda-roupa >Store<

BG **Инструкции за сглобяване**
Гардероб >Store<

BA **Upute za sastavljanje**
Garderoba >Store<



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungssteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ-Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To će vam garantovati trajnost i stabilnost vesa.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.


EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aprox. 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT Aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aprox. 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e estabilidade das suas ligações.

BA Zategnite sve zavrtnje i spojne elemente nakon cca. 5 sedmica. To će vam garantirati trajnost i stabilnost vaših veza.

BG Моля, затегнете всички винтове и свързващи елементи след прибл. 5 седмици. Това ще ви гарантира дълготрайност и стабилност на вашите връзки.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N' pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistících prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portöröl kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибања.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.





EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.


ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o toalla ligeramente húmedo. No utilice agentes de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.









BG Почистването трябва да става само с парцал или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати.

BA Čišćenje treba obavljati samo krpom ili blago vlažnim peškirom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.








A Ø8x30 mm x52 3989	B Ø8x50 mm x8 3991	C Ø6,5x36,5 mm x14 4066	D Ø6,5x76 mm x8 4062	E Ø15x12 mm x30 3996
F Ø6,4x50 mm x62 3884	G 4mm x1 3984	H 75x15x32 mm x2 71900	I Ø3,5x16 mm x119 3918	J 6,0x13 mm x24 3877
K Ø3,0x13 mm x36 3912	L Ø3,5x25 mm x4 3920	M Ø4,0x25 mm x16 145556	N x14 70313	O 42x17x20 mm x4 4069
P Ø10 mm x24 142727	R Ø20 mm x12 136239	S Ø5x16 mm x24 4017	T 45x14 mm x12 191929	U 15x14x11 mm x42 4044
W 1,2X20 mm x38 3975	X L-969 mm x2 83086	Y x1 82262	Z L-350 mm x6 3804	A1 L-96/D-148 mm x8 71169/202545
B1 Ø35 mm , KR0 x6 IN01640	C1 L- 1986 mm x2 893799	D1 L-2036 mm x2 233703/254862	E1 L-2036 mm x2 233717/254864	F1 L-1968 mm x1 83709
G1 L-1968 mm x1 83711				



STORE II21






STORE III21





	#				STORE II 21			
STORE III 21	103	2070	560	16	x	1	4/6	
	104	2070	588	16	x	1	3/6	
	203	2070	560	16	x	1	4/6	
	204	2070	588	16	x	1	3/6	
	205	1988	532	16	x	1	2/6	
	411	559	331	16	x	1	1/6	
	408	559	331	16	x	1	1/6	
	412	587	331	16	x	1	2/6	
	409	587	331	16	x	1	2/6	
	404	551	1970	16	x	1	2/6	
	410	551	1970	16	x	1	2/6	
	451	331	545	16	x	1	1/6	
	452	331	573	16	x	1	2/6	
	450	977	513	16	x	2	1/6	
	502	330	563	16	x	3	1/6	
	501	330	535	16	x	3	1/6	
	602	1559	359	16	x	2	4/6	
	802	1970	50	16	x	2	2/6	
	801	331	50	16	x	2	1/6	
	STORE III 21	701	359	150	16	x	6	4/6
901		350	100	16	x	6	1/6	
902		350	100	16	x	6	1/6	
903		275	100	16	x	6	1/6	
050		284	342	3	x	6	1/6	
001		1997	340	3	x	2	3/6	
002		2007	493	3	x	4	3/6	
II 21		622	994	509	16	x	2	5/6
		624	994	509	16	x	2	6/6
		623	994	509	16	x	4	5/6 6/6
	620	994	509	16	x	4	5/6 6/6	
	621	994	509	16	x	4	5/6 6/6	


1


	N x6 70313
--	-------------------------








2

	F Ø6,4x50 mm x8 3884
	C Ø6,5x36,5 mm x2 4066



	G 4mm x1 3984
---	-------------------------------




	B Ø8x50 mm x4 3991
---	------------------------------------

	P Ø10 mm x8 142727
---	------------------------------------







3

G1  L-1968 mm x1 83711	I  Ø3,5x16 mm x7 3918	
---	--	--






4

B  Ø8x50 mm x4 3991	
---	---



5

A Ø8x30 mm
x8
3989







6



O 42x17x20 mm
x2
4069




K Ø3,0x13 mm
x2
3912

A Ø8x30 mm
x4
3989








7

F  Ø6,4x50 mm x4 3884	G  4mm x1 3984	
--	---	--






8

F  Ø6,4x50 mm x2 3884	G  4mm x1 3984	
---	--	--






9



E Ø15x12 mm  x2 3996	R Ø20 mm  x2 136239	
---	--	--



10



O 42x17x20 mm  x1 4069	N  x2 70313	K Ø3,0x13 mm  x1 3912	
J 6,0x13 mm  x6 3877	S Ø5x16 mm  x6 4017	Z L-350 mm  x3 3804	







11




N x2 70313	O 42x17x20 mm x1 4069	K Ø3,0x13 mm x1 3912	
J 6,0x13 mm x6 3877	S Ø5x16 mm x6 4017	Z L-350 mm x3 3804	










12


N x2 70313	J 6,0x13 mm x6 3877	S Ø5x16 mm x6 4017	Z L-350 mm x3 3804	
B1 Ø35 mm , KR0 x3 IN01640				





13



N  x2 70313	J 6,0x13 mm  x6 3877	S Ø5x16 mm  x6 4017	Z L-350 mm  x3 3804	
B1 Ø35 mm , KR0  x3 IN01640				



B1(1) 	+	B1(2) 	=	B1 
---	---	--	---	--





14

A Ø8x30 mm  x4 3989	
---	---



15

A Ø8x30 mm
x8
3989








16

A Ø8x30 mm
x4
3989






F Ø6,4x50 mm
x4
3884


G 4mm
x1
3984

P Ø10 mm
x4
142727









17

D  Ø6,5x76 mm x4 4062	E  Ø15x12 mm x4 3996	F  Ø6,4x50 mm x2 3884	G  4mm x1 3984	  
--	---	--	---	--







18





D Ø6,5x76 mm  x4 4062	E Ø15x12 mm  x4 3996	F Ø6,4x50 mm  x2 3884	G 4mm  x1 3984	 
--	---	--	---	--






19




W 1,2X20 mm x20 3975	C1 L- 1986 mm x2 893799	U 15x14x11 mm x26 4044	
--	---	--	------







E  Ø15x12 mm x8 3996	F  Ø6,4x50 mm x4 3884	G  4mm x1 3984	P  Ø10 mm x4 142727	
---	--	---	--	--






F  Ø6,4x50 mm x6 3884	G  4mm x1 3984	P  Ø10 mm x6 142727	
--	---	--	--






F  Ø6,4x50 mm x6 3884	G  4mm x1 3984	P  Ø10 mm x6 142727	 
--	---	--	---




24

U 15x14x11 mm
x16
4044




W 1,2X20 mm
x20
3975






25



26





27







STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)







28



STORE II21 (620) (621)


STORE III21 (622) (623)



29



I Ø3,5x16 mm
x12
3918

T 45x14 mm
x6
191929



STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)




30

D1 L-2036 mm
x1
233703/254862





E1 L-2036 mm
x1
233717/254864

K Ø3,0x13 mm
x16
3912










STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)








31











STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)






32



STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)



33

I

Ø3,5x16 mm



Y7



x1
3918



x1
229022



STORE II21


620

621


STORE III21



622

623




34


A	$\varnothing 8 \times 30$ mm
	x24 3989





x6




35

A1	L-96/D-148 mm	C	$\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm	M	$\varnothing 4,0 \times 25$ mm
	x6 71169/202545		x12 4066		x12 145556




x6





36

F Ø6,4x50 mm
x24
3884



G 4mm
x1
3984




x6



37







x6



38




E Ø15x12 mm
x12
3996






39

I Ø3,5x16 mm
x24
3918


Z L-350 mm
x6
3804




40


B1  Ø35 mm , KR0 x6 IN01640	A1  L-96/D-148 mm x2 71169/202545	M  Ø4,0x25 mm x4 145556	I  Ø3,5x16 mm x12 3918	
--	--	--	---	--

x2




41




X  L-969 mm x2 83086	
--	--





42





43








STORE III21




STORE II21









STORE III21





STORE II21








46




STORE III21



STORE II21





Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the door (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnaťte dvířka (seřid'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)

Reglare uși (ajustare balamale)

Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

Поставите врата (подесите шарке)

Postavite vrata (podesite šarke)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Sureguliuokite duris (sureguliuokite vyrius)

Pielāgojiet durvis (noregulējiet eņģes)













Reguleeri uks (reguleeri hinged)

Ajustar la puerta (ajustar las bisagras)

Podesite vrata (podesite šarke)

Регулиране на вратата (регулиране на пантите)

Ajuste a porta (ajuste as dobradiças)



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |
| BA Savjeti za sigurnost i održavanje | BG Съвети за безопасност и поддръжка |

