


SIENA

12

362172



D

Montageanleitung
Kleiderschrank >Siena<

GB

Assembly instructions
Wardrobe >Siena<

SRB

Упутства за инсталацију
Гардеробу >Siena<

FR

Notice de montage
Armoire >Siena<

IT

Intruzioni di montaggio
Armadio >Siena<

HR

Upute za instalaciju
Ormar >Siena<

NL

Handleiding voor de montage
Kast >Siena<

PL

Instrukcja montażu
Szafa >Siena<

SL

Návod na montáž
Kabinet >Siena<

CZ

Montážní návod
Kabinet >Siena<

SK

Návod na montáž
Skríňa >Siena<

LT

Surinkimo instrukcijos
Kabinetas >Siena<

HU

Szerelési útmutató
Szekrény >Siena<

RO

Instructiuni de montaj
Cabinet >Siena<

LV

Montāžas instrukcija
Ministru kabinets >Siena<

TR

Montaj talinatl
Dolap >Siena<

RU

Инструкция по монтажу
Шкаф >Siena<

EE





Kokkupaneku juhised
Kabinet >Siena<

ES

Instrucciones de montaje
Armario >Siena<

PT

Instruções de montagem
Guarda-roupa >Siena<



D- Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB- After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR- Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL- Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL- Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK- Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU- Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO- Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.

TR- Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибол. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To će vam garantovati trajnost i stabilnost veza.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES- Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT- Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portórlő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsztátású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze -meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.










LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.


ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.



















PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.



L-1194 mm



L-609 mm




3989 x40  Ø8x30 mm	3996 x28  Ø15x12 mm	4066 x20  Ø6,5x36,5 mm	136236 x28  Ø15 mm	4017 x16  Ø5x16 mm
90907 x10  45x15x5 mm	4069 x4 	3912 x28  Ø3,0x13 mm	4079 x10  30x25x16 mm	3878 x10  Ø6,3x11 mm
4044 x30  15x14x11 mm	3923 x42  Ø4,0x16 mm	3879 x6  Ø6,3x13 mm	4062 x4  Ø6,5x76 mm	3983 x5  10 g
3918 x20  Ø3,5x16 mm	3981 x4  40x40x20 mm	IN01629 x2  Ø10 mm	71900 x2  75x15x32 mm	IN00081 x1  L-1194 mm
IN00084 x1  L-609 mm	IN01007 x6  1904/C	IN01006 x6  1904/D	3993 x16  150x4 mm	IN00506 x1 
IN00378 x1  L-2015 mm	81151 x4  L-2464 mm			




1

90907  x2		
--	--	--







2

4066  x6	4017  x6		 PH2
---	---	--	--







3

90907 x2	4069 x1	3912 x1		
-------------	------------	------------	--	--





4

4066 x6	4017 x2		
------------	------------	--	---





5

 3989 x12	 3983 x4		
---	--	--	--







6

 3983 x1		
---	--	--






7

3981 x4	3923 x16	90907 x6		 ⊕ PH2
------------	-------------	-------------	--	---






8

81151 x2	3912 x12	4066 x4		 ⊕ PH1 ⊕ PH2
-------------	-------------	------------	--	---







9

 3996 x4	 3989 x4		
--	--	--	--



10




 3989 x4	 4069 x1	 3912 x1	
---	---	---	---



11

3996
x4

4017
x6






12

3989
x4



4069
x1

3912
x1






13

4069  x1	3912  x1		 ⊕ PH1
--	--	--	---




14

3996  x4	4017  x2		
---	---	--	---




15

3996 x8 	3989 x8 		
--	--	--	--






16

3996 x4 	3989 x4 		
---	---	--	---







17

81151 x2	3912 x12	4066 x4		 PH1  PH2
-------------	-------------	------------	--	---






18







3996 x4	3989 x4		
------------	------------	--	---



19








20






21

IN00378  x1	4079  x3	3878  x3		 ⊕ PH2
--	---	---	--	---









22






23

4062



24



25

4079















x4

3878



x4






27



4044





x30



PH2



A=B



28

IN01629



x2

IN00081




x1

IN00084






x1






29

IN01006  x4	3923  x16	3879  x4	IN01007  x4		 PH2
--	--	---	--	--	---



30


IN01006  x2	3923  x8	3879  x2	IN01007  x2		 PH2
--	---	---	--	--	--



31

IN00506
x1



136236
x28










32

3983
x1

3993
x16














3923



x4








36

71900



3918



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

