

WOOD II



17644339, 19389245
LKZ 42416 / 75033

31/32
81/82

31/32

81/82

81 - 362173



D Montageanleitung
Betten >Wood<

GB Assembly instructions
Bed >Wood<

SRB Упутства за инсталацију
Лежај на кревету >Wood<

FR Notice de montage
Le lit >Wood<

IT Istruzioni di montaggio
Letti >Wood<

HR Upute za instalaciju
Krevet >Wood<

NL Handleiding voor de montage
Bed >Wood<

PL Instrukcja montażu
Łoże >Wood<

SL Návod na montaž
Postelja >Wood<

CZ Montážní návod
Postel >Wood<

SK Návod na montáž
Posteľ >Wood<

LT Surinkimo instrukcijos
Gulta >Wood<

HU Szerelési útmutató
Ágy >Wood<

RO Instrucțiuni de montaj
Pat >Wood<

LV Montāžas instrukcija
Lova >Wood<





TR Montaj talinatl
Yatak >Wood<

RU Инструкция по монтажу
Кровати >Wood<

EE Kokkupaneku juhised
Voodi >Wood<

ES Instrucciones de montaje
Cama >Wood<

PT Instruções de montagem
Cama >Wood<



WOOD 31/81



WOOD 32/82

D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT-Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ-Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU -Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB -Молим вас после акрокса. 5 недеља затегните све шrafoве и причвршћиваче. То ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Kõsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhňoucí čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhňúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибања.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.





LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.



max. 240 KG	31/81
max. 250 KG	32/82



























Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis

Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Názov · Név ·
Denumire · Isim · Название



Wood




Typ · Type · Tip · Típus · Tipo ·
Тип

31/32
81/82






1

A $\varnothing 10 \times 35$ mm  x4 249428	T M6,0x17 mm  x4 168986		S 6 mm  3985	
--	---	--	--	--








2

A1 128x30x23 mm  x1 210474	J $\varnothing 6,3 \times 13$ mm  x2 3880	K $\varnothing 3,5 \times 16$ mm  x2 3918	
---	--	--	---






3

A Ø10x35 mm  x4 249428	T M6,0x17 mm  x4 168986		L 6 mm  3985	
---	--	--	---	--







4

A1 128x30x23 mm  x1 210474	J Ø6,3x13 mm  x2 3880	K Ø3,5x16 mm  x2 3918	
--	---	---	---








5

D Ø6,5x36,5 mm  x5 4066	
--	--









6

D Ø6,5x36,5 mm  x8 4066	B Ø8x30 mm  x2 92597	
---	--	---








7

E
 Ø15x12 mm
 x13
 3996







8

C
Ø6x35 mm
x4
249450






9



B1
x1
70881





10







11








12



13

J Ø6,3x13 mm  x4 3880	K Ø3,5x16 mm  x4 3918	
---	---	--






14

X
69x40x7 mm
x2
4009

L
Ø6,3x13 mm
x8
3879

WOOD 31/32

WOOD 81/82



15

Z

x2
4012

Y

69x39x32 mm

x2
4077


M

Ø3,5x20 mm

x6
3919

WOOD 31/32

WOOD 81/82



16

H

Ø4,0x45 mm


x20
3897

B



Ø8x30 mm

x8
92597



WOOD 31/32



WOOD 81/82
WOOD 31/32



WOOD 31/32




N M6 L-20 mm  x8 261013	U Ø8/Ø24-2 mm  x8 3264		P 4 mm  3984
---	--	--	--


WOOD 81/82

965 "82" "32"




967 "81" "31"





20

H Ø4,0x45 mm x20 3897	B Ø8x30 mm x4 92597	
---------------------------------------	-------------------------------------	--





WOOD 81/82




WOOD 81/82




WOOD 81/82




Wood 81/82



$A=B$











$A \neq B$




II.

I.



III.



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

