


RIMINI/TUNALO

17162344
LKZ 42416 / 75033

30/31/32

31 - 362171



D

Montageanleitung
Betten >Rimini<

GB

Assembly instructions
Bed >Rimini<

SRB

Упутства за инсталацију
Лежај на кревету >Rimini<

FR

Notice de montage
Le lit >Rimini<

IT

Intruzioni di montaggio
Letti >Rimini<

HR

Upute za instalaciju
Krevet >Rimini<

NL

Handleiding voor de montage
Bed >Rimini<

PL

Instrukcja montaży
Łoże >Rimini<

SL

Návod na montaž
Postelja >Rimini<

CZ

Montážní návod
Postel >Rimini<

SK

Návod na montáž
Posteľ >Rimini<

LT

Surinkimo instrukcijos
Gulta >Rimini<

HU

Szerelési útmutató
Ágy >Rimini<

RO

Instructiuni de montaj
Pat >Rimini<

LV

Montāžas instrukcija
Lova >Rimini<

TR

Montaj talimatı
Yatak >Rimini<

RU

Инструкция по монтажу
Кровати >Rimini<

EE






Kokkupaneku juhised
Voodi >Rimini<

ES

Instrucciones de montaje
Cama >Rimini<

PT

Instruções de montagem
Cama >Rimini<



* 2 6 2 4 1 8 *

D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungssteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Молим вас после акрокса. 5 недеља затегните све шrafoве и причвршћиваче. То ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибања.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili благо navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.




LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.





Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis


Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Názov · Név ·
Denumire · Isim · Название
Typ · Type · Tip · Tipus · Típo ·
Тип


Rimini

31






A Ø8x30 mm x12 92597	B Ø10x35 mm x8 249428	C Ø8x50 mm x8 92601	D Ø7,0x59 mm x3 4058	E Ø15x12 mm x6 3996
F 8 mm x1 226502	G 6 mm x1 3985	H 4 mm x1 3984	I M6/17 x4 168986	J M8/17 x2 0000
K x7 70313	L M6 L-55 x4 146787	M M6,0x16,0 mm x4 3939	N Ø4,0x35 mm x8 3895	O Ø4,0x50 mm x12 81980
R Ø6,3x13 mm x8 3879	S Ø3,5x20 mm x6 3919	T Ø6,3x13 mm x8 3880	X Ø35x17 mm x2 233865	Y M8x39,5 mm x2 233869
Z M6x45,0 mm x4 205079	A1 69x39x32 mm x2 4077	B1 69x40x7 mm x2 4009	C1 x2 4012	D1 69x40x7 mm x2 IN01004
E1 128x30x23 mm x2 210474	U Ø3,5x16 mm x8 3918			










1




2





3

B	Ø10x35 mm	I	M6/17	G	6 mm
	x8 3992		x4 168986		x1 3985






4

T	Ø6,3x13 mm	E1	128x30x23 mm	U	Ø3,5x16 mm
	x4 3880		x2 210474		x4 3918






5

L  M6 L-55 x4 146787	M  M6,0x16,0 mm x4 3939	H  4 mm x1 3984	
--	--	---	--








6

J	 M8/17 x2 0000	F	 8 mm x1 226502	
----------	--	----------	--	--









7

Y	 M8x39,5 mm x2 233869			
----------	---	--	---	---








8

C Ø8x50 mm  x4 3991	X Ø35x17 mm  x2 233865	
--	---	--






9





G 6 mm  x1 3985	
--	--




10




11









12

T $\varnothing 6,3 \times 13 \text{ mm}$  x4 3880	U $\varnothing 3,5 \times 16 \text{ mm}$  x4 3918
--	--









13











14







15


R  $\varnothing 6,3 \times 13$ mm x8 3879	B1  69x40x7 mm x2 4009	
---	--	--









16



x4



17



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

